


手足洗い場②


WAC-1045
¥1,900,000+消費税

WQC-361 (集水桝／上・下)
¥32,500+消費税

工場製作
SUS配管



本体▶RC造、石調吹付塗装、一部合成樹脂塗装仕上
内部配管▶配管用ステンレス鋼管 (防寒材巻)
集水桝蓋▶ステンレス製グレーチング 細目 (@15)
※集水桝：WQC-361 (▶p.357)



- 本体：W2000×D1200×H1050
桝蓋：W450×D450
- 2840kg


WAC-1050 (ユニバーサル型)
¥1,700,000+消費税

WQC-361 (集水桝／上・下)
¥32,500+消費税


工場製作
SUS配管



背面



本体▶RC造、石調吹付塗装、一部合成樹脂塗装仕上
内部配管▶配管用ステンレス鋼管 (防寒材巻)
集水桝蓋▶ステンレス製グレーチング 細目 (@15)
※集水桝：WQC-361 (▶p.357)



- 本体：W1600×D1200×H1050
桝蓋：W395×D395×2枚
- 2100kg

WAT-0100 (本体) ¥145,000+消費税


WAT-010U (蓋受枠・蓋) ¥50,000+消費税

WQC-360 (集水桝／上・下) ¥35,500+消費税

本体・蓋受枠分離型
工場製作
SUS配管



本体▶擬石タマミカゲ (イナダ) ノ研磨及びビシャン仕上
内部配管▶配管用ステンレス鋼管 (防寒材巻)
蓋受枠▶擬石タマミカゲ (イナダ) ノビシャン仕上、一部打放し
集水桝蓋▶ステンレス製グレーチング 細目 (@15)
※集水桝：WQC-360 (▶p.357)



- 本体：W550×D705×H700
桝蓋：W450×D450
- セット：140kg
本体：100kg
蓋受枠：40kg

▶ステンレスは使用される環境により、もらい錆を生じる場合があります。定期的な清掃をお勧めします。
▶水栓及び給水管などの凍結破損が予測される場合は、水抜き等の処置が必要です。
●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・据付費・基礎工事費等は別途となります。

防災手足洗い場

給水設備につなげると専用の蛇口から水が出る、
災害時に水の供給をスムーズにする利便性の高い手足洗い場です。



仁良川中央公園 発注：下野市 (栃木県)

BHC-1020 ¥1,600,000+消費税

WQC-361 (集水桝／上・下) ¥32,500+消費税


工場製作
SUS配管



接続した給用水用ホースからの水
は非常時用水栓から出ます。

- 本体：2100×D850×H1050
桝蓋：W450×D450
- 2620kg

本体▶RC造、石調吹付塗装、一部合成樹脂塗装仕上
内部配管▶配管用ステンレス鋼管 (防寒材巻)
集水桝蓋▶ステンレス製グレーチング 細目 (@15)
※集水桝：WQC-361 (▶p.357)



給水設備につなげて水を供給



ボックス内には、断水時に給用水用ホースを
接続する接手 (継ぎ手) が組み込まれて
います。本体には常用と非常時用の2系統
の給水管を併設しています。ボックスは南
京錠で管理いただく仕様になっています。

錆に強いステンレス配管



経年劣化等による錆の発生を防ぐことで
赤水を抑え、水質の劣化を軽減します。

▶ステンレスは使用される環境により、もらい錆を生じる場合があります。定期的な清掃をお勧めします。
▶水栓及び給水管などの凍結破損が予測される場合は、水抜き等の処置が必要です。
●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・据付費・基礎工事費等は別途となります。