

手足洗い場②


WAC-1045
¥1,850,000+消費税

WQC-361 (集水桝/上・下)
¥31,500+消費税

工場製作
SUS配管



本体▶RC造、石調吹付塗装、一部合成樹脂塗装仕上
内部配管▶配管用ステンレス鋼管 (防寒材巻)
集水桝蓋▶ステンレス製グレーチング 細目 (@15)
※集水桝: WQC-361 (▶p.357)



●本体: W2000×D1200×H1050
●桝蓋: W450×D450
●2840kg


WAC-1050 (ユニバーサル型)
¥1,600,000+消費税

WQC-361 (集水桝/上・下)
¥31,500+消費税


工場製作
SUS配管



背面



本体▶RC造、石調吹付塗装、一部合成樹脂塗装仕上
内部配管▶配管用ステンレス鋼管 (防寒材巻)
集水桝蓋▶ステンレス製グレーチング 細目 (@15)
※集水桝: WQC-361 (▶p.357)



●本体: W1600×D1200×H1050
●桝蓋: W395×D395×2枚
●2100kg

WAT-0100 (本体) ¥130,000+消費税


WAT-010U (蓋受枠・蓋) ¥50,000+消費税

WQC-360 (集水桝/上・下) ¥33,500+消費税

本体・蓋受枠分離型
工場製作
SUS配管



本体▶擬石タマミカゲ (イナダ) / 研磨及びピシヤン仕上
内部配管▶配管用ステンレス鋼管 (防寒材巻)
蓋受枠▶擬石タマミカゲ (イナダ) / ピシヤン仕上、一部打放し
集水桝蓋▶ステンレス製グレーチング 細目 (@15)
※集水桝: WQC-360 (▶p.357)



●本体: W550×D705×H700
●桝蓋: W450×D450
●セット: 140kg
●本体: 100kg
●蓋受枠: 40kg

▶ステンレスは使用される環境により、もらい錆を生じる場合があります。定期的な清掃をお勧めします。
▶水栓及び給水管などの凍結破損が予測される場合は、水抜き等の処置が必要です。
●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・据付費・基礎工事費等は別途となります。

防災手足洗い場

給水設備につなげると専用の蛇口から水が出る、災害時に水の供給をスムーズにする利便性の高い手足洗い場です。



仁良川中央公園 発注: 下野市 (栃木県)


BHC-1020 ¥1,550,000+消費税

WQC-361 (集水桝/上・下) ¥31,500+消費税

工場製作
SUS配管



接続した給水用ホースからの水は非常時水栓から出ます。




断水時にはこの接手 (継ぎ手) に給水用ホースを接続します。



給水用ホースを接続した状態。

●本体: 2100×D850×H1050
●桝蓋: W450×D450
●2620kg

本体▶RC造、石調吹付塗装、一部合成樹脂塗装仕上
内部配管▶配管用ステンレス鋼管 (防寒材巻)
集水桝蓋▶ステンレス製グレーチング 細目 (@15)
※集水桝: WQC-361 (▶p.357)



給水設備につなげて水を供給



ボックス内には、断水時に給水用ホースを接続する接手 (継ぎ手) が組み込まれています。本体には常用と非常時の2系統の給水管を併設しています。ボックスは南京錠で管理いただく仕様になっています。

錆に強いステンレス配管



経年劣化等による錆の発生を防ぐことで赤水を抑え、水質の劣化を軽減します。

▶ステンレスは使用される環境により、もらい錆を生じる場合があります。定期的な清掃をお勧めします。
▶水栓及び給水管などの凍結破損が予測される場合は、水抜き等の処置が必要です。
●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・据付費・基礎工事費等は別途となります。